



Via Giacomo Matteotti n. 327 25063 Gardone Val Trompia (BS) tel. 030/833741 - fax. 030/8910999 info@cm.valletrompia.it - C.F. 83001710173



STUDIO IDROGEOLOGICO A SCALA DI SOTTOBACINO IDROGRAFICO DELLA VALLE TROMPIA

OGGETTO:

OPERE ESISTENTI

TAV. 05.12

- Allegati-

RESPONSABILI TECNICI:


Ing. LUCA CAMPANA


Dott. Geol. LUCA ALBERTELLI

GRUPPO TECNICO DI LAVORO:

Ing. SIMONE BONETTI Ing. NICOLA MUSATI

Dott. Geol. LAMBERTO LUCIANO GRIFFINI












Fig.4: Vista da monte della seconda soglia




Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti Corso d'acqua Bacino idrico Comune Data rilievo **Tipologia** Codice Inzino Gardone V.T. 12.07.2012 Alveo canalizzato **INZ004** Inzino DX idrografica SX idrografica FABBR. FABBR 0,45 0,45 3,90 3,90 30,00 SVILUPPO 6,60 **TIPOLOGIA** Alveo canalizzato **MATERIALI** CLS e massi **DIFESA AL PIEDE** Sì, l'alveo risulta rivestito in CLS I muri d'argine lungo le sponde ed il fondo alveo si presentano in buono stato di conservazione. **STATO** Grado di integrità strutturale: Grado di efficienza: **DELL'OPERA** 1 L'alveo canalizzato è rivestito in CLS e massi e si sviluppa per circa 30 m, con all'interno alcune piccole soglie/salti sottesi. Il rivestimento del fondo è stato realizzato nell'ambito dell'intervento di "Sistemazione idraulica del Torrente Re nel centro abitato **NOTE** di Inzino mediante recupero e risanamento di opere di urbanizzazione primaria (2006)". L'intervento, nel suo complesso, ha comportato un investimento da parte del Comune (somme a disposizione dell'amministrazione) di € 305.000,00. **FOTO** Fig.2: Vista da monte verso valle Fig.1: Vista dell'alveo canalizzato da valle verso monte

Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti

Inzino	Inzino	Gardone V.T.	12.07.2012	Ponte	INZ005
Bacino idrico	Corso d'acqua	Comune	Data rilievo	Tipologia	Codice





TIPOLOGIA	Ponte			
MATERIALI	Impalcato e spalle in CA			
OPERE SPONDA SX	Sì, muro d'argine dell'alveo canalizzato a valle (INZ004) e a monte (INZ006)			
OPERE SPONDA DX	Sì, muro d'argine dell'alveo canalizzato a valle (INZ004) e a monte di codice INZ006			
STATO	L'opera si presenta in buono stato di conservazione			
DELL'OPERA	Grado di integrità strutturale:	Grado di efficienza:		
DELE OF ERA	1	1		
NOTE				



Fig.1: Vista del ponte da monte a valle




Fig.2: Vista laterale dell'opera dalla sponda in sx idrografica


Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti Corso d'acqua Bacino idrico Comune Data rilievo **Tipologia** Codice Inzino Gardone V.T. 12.07.2012 Muri d'argine **INZ006** Inzino DX idrografica SX idrografica FABBR ALTEZZA MEDIA 0,40 4,70 4,00 30,00 , SVILUPPO 6,60 **TIPOLOGIA** Muro d'argine in sx e dx idrografica **MATERIALI** CLS e massi **DIFESA AL PIEDE** Sì, in alcuni tratti l'alveo è rivestito L'opera risulta essere in buono stato di conservazione, non si evidenziano particolari problemi di erosione e/o sifonamento. **STATO** Grado di integrità strutturale: Grado di efficienza: **DELL'OPERA** 1 In destra idrografica la scogliera al piede protegge una condotta fognaria. L'opera è stata realizzata nell'ambito dell'intervento di "Sistemazione idraulica del Torrente Re NOTE nel centro abitato di Inzino mediante recupero e risanamento di opere di urbanizzazione primaria (2006)". L'intervento, nel suo complesso, ha comportato un investimento da parte del Comune (somme a disposizione dell'amministrazione) di € 305.000,00. **FOTO** Fig.2: Vista da valle a monte Fig.1: Vista dei muri d'argine dal ponte INZ005 da valle verso monte



Fig.3: Vista dei muri d'argine dal ponte

INZ009 da monte verso valle





Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti Corso d'acqua Bacino idrico Comune Data rilievo **Tipologia** Codice Inzino Gardone V.T. 12.07.2012 Passerella pedonale **INZ009** Inzino LARGHEZZA IMPALCATO 1,00 m 0,40 1,80 8,10 **TIPOLOGIA** Passerella pedonale **MATERIALI** Impalcato in ferro e spalle in CLS e massi **OPERE SPONDA SX** Sì, muro d'argine a valle (INZ006) e a monte (INZ011) **OPERE SPONDA DX** Sì, muro d'argine a valle (INZ006)e scogliera a monte (INZ010) L'opera si presenta in buono stato di conservazione STATO Grado di integrità strutturale: Grado di efficienza: **DELL'OPERA** L'opera è stata completamente ricostruita con quota maggiore nell'ambito dell'intervento di "Sistemazione idraulica del Torrente Re nel centro abitato di Inzino NOTE mediante recupero e risanamento di opere di urbanizzazione primaria (2006)". L'intervento, nel suo complesso, ha comportato un investimento da parte del Comune (somme a disposizione dell'amministrazione) di € 305.000,00 **FOTO** Fig.1: Vista della passerella da monte a valle Fig.2: Vista laterale dell'opera dalla spalla in

sx idrografica







Fig.3: Vista del tratto di scogliera di monte

Fig.4: Vista della scogliera di monte









Fig.4: Vista dei muri d'argine da monte a valle




Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti Corso d'acqua Bacino idrico Comune Data rilievo **Tipologia** Codice Inzino Gardone V.T. 12.07.2012 Passerella pedonale **INZ013** Inzino LARGHEZZA IMPALCATO 2,50 m 0,30-2,20 5,45 **TIPOLOGIA** Passerella pedonale **MATERIALI** Impalcato in CA e spalle in CLS e massi **OPERE SPONDA SX** Sì, muro d'argine a monte e valle di codice INZ011 **OPERE SPONDA DX** Sì, muro d'argine a monte (INZ011) e scogliera a valle (INZ010) L'opera si presenta in buono stato di conservazione. Non si segnalano problemi legati all'erosione e/o al sifonamento delle spalle. **STATO** Grado di integrità strutturale: Grado di efficienza: **DELL'OPERA** 1 L'opera è stata completamente ricostruita con quota maggiore nell'ambito dell'intervento di "Sistemazione idraulica del Torrente Re nel centro abitato di Inzino NOTE mediante recupero e risanamento di opere di urbanizzazione primaria (2006)". L'intervento, nel suo complesso, ha comportato un investimento da parte del Comune (somme a disposizione dell'amministrazione) di € 305.000,00. **FOTO** Fig.2: Vista laterale dell'opera dalla spalla in Fig.1: Vista della passerella da valle a monte sx idrografica




Fig.3: Vista della passerella da monte a valle

Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti Bacino idrico Corso d'acqua Codice Comune Data rilievo Tipologia Inzino Inzino Gardone V.T. 12.07.2012 Scogliera **INZ014** 1,50 1,50 1,60 1,60 MEDIA SVILUPPO 40,00 11,30Scogliera in dx idrografica **TIPOLOGIA MATERIALI** CLS e massi **DIFESA AL PIEDE** Sì, alcuni tratti d'alveo rivestiti in CLS e massi La scogliera si presenta in ottimo stato di conservazione. Non si segnalano problemi legati all'erosione e/o sifonamento della stessa. **STATO** Grado di efficienza: Grado di integrità strutturale: **DELL'OPERA** 1 L'opera è stata realizzata nell'ambito dell'intervento di "Sistemazione idraulica del Torrente Re nel centro abitato di Inzino mediante recupero e risanamento di opere di NOTE urbanizzazione primaria (2006)". L'intervento, nel suo complesso, ha comportato un investimento da parte del Comune (somme a disposizione dell'amministrazione) di € 305.000,00. **FOTO** Fig.1: Vista semi-frontale della scogliera in dx idrografica Fig.2: Vista frontale di un tratto della scogliera

Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti Corso d'acqua Bacino idrico Comune Data rilievo **Tipologia** Codice **INZ015** Inzino Inzino Gardone V.T. 12.07.2012 Muri d'argine SX idrografica DX idrografica 0,50 0,50 AL TEZZA MEDIA 2,00 2,00 0,85 0.85 85,00 m IN SX e 40,00 IN DX **TIPOLOGIA** Muro d'argine in sx e dx idrografica **MATERIALI** CLS e massi **DIFESA AL PIEDE** No L'opera si presenta in buono stato di conservazione STATO Grado di efficienza: Grado di integrità strutturale: **DELL'OPERA** L'opera in oggetto è stata sovralzata in sinistra idrografica e si sono realizzate delle difese al piede su entrambe le sponde, con massi e CLS, nell'ambito dell'intervento di "Sistemazione idraulica del Torrente Re nel centro abitato di Inzino mediante recupero e NOTE risanamento di opere di urbanizzazione primaria (2006)". L'intervento, nel suo complesso, ha comportato un investimento da parte del Comune (somme a disposizione dell'amministrazione) di € 305.000,00. **FOTO** Fig.1: Vista di un tratto del muro d'argine in Fig.2: Vista di un tratto del muro d'argine in dx, a monte del ponte INZ017 sx, a valle del ponte INZ019











Fig.4: Vista della soglia a monte del ponte



Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti Corso d'acqua Bacino idrico Comune Data rilievo **Tipologia** Codice Inzino Inzino Gardone V.T. 12.07.2012 INZ019 **Ponte** LARGHEZZA CARREGGIATA 6,20 m 0,80 3,50 6,70 **TIPOLOGIA** Ponte **MATERIALI** Impalcato e spalle in CA Sì, muro d'argine a monte (INZ020) e a valle (INZ015) **OPERE SPONDA SX OPERE SPONDA DX** Sì, muro d'argine a monte (INZ020) e a valle (INZ015) L'opera si presenta in buono stato di conservazione STATO Grado di integrità strutturale: Grado di efficienza: **DELL'OPERA** A monte e a valle del ponte si rileva la presenza di tre soglie (codice INZ018). La protezione al piede delle spalle e le barriere di sicurezza ai lati del ponte sono stati realizzati nell'ambito dell'intervento di "Sistemazione idraulica del Torrente Re nel NOTE centro abitato di Inzino mediante recupero e risanamento di opere di urbanizzazione primaria (2006)". L'intervento, nel suo complesso, ha comportato un investimento da parte del Comune (somme a disposizione dell'amministrazione) di € 305.000,00. **FOTO** Fig.2: Vista laterale dell'opera dalla spalla in Fig.1: Vista frontale del ponte verso monte sx idrografica



Fig.3: Vista del ponte da monte verso valle

Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti Corso d'acqua Bacino idrico Comune Data rilievo **Tipologia** Codice Inzino Inzino Gardone V.T. 12.07.2012 Muri d'argine **INZ020** DX idrografica SX idrografica -0.500,50 ALTEZZA MEDIA 3,10 2,90 SVILUPPO LONG. 5,00 m IN S e 95,00 IN D) 6,70 **TIPOLOGIA** Muro d'argine in sx e dx idrografica **MATERIALI** CLS e massi **DIFESA AL PIEDE** No L'opera si presenta in buono stato di conservazione **STATO** Grado di efficienza: Grado di integrità strutturale: **DELL'OPERA** La porzione del muro d'argine posto in destra idrografica è stato oggetto di sovralzo e protezione al piede nell'ambito dell'intervento di "Sistemazione idraulica del Torrente Re nel centro abitato di Inzino mediante recupero e risanamento di opere di NOTE urbanizzazione primaria (2006)". L'intervento, nel suo complesso, ha comportato un investimento da parte del Comune (somme a disposizione dell'amministrazione) di € 305.000,00. **FOTO** Fig.1: Vista dei muri d'argine verso monte, dal ponte INZ019 Fig.2: Vista di un tratto del muro d'argine in



Fig.3: Vista dei muri d'argine verso valle

Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti Corso d'acqua Bacino idrico Comune Data rilievo **Tipologia** Codice Inzino Inzino Gardone V.T. 12.07.2012 Scogliera **INZ021** 0,80 95,00 LONG. **TIPOLOGIA** Scogliera in dx idrografica **MATERIALI** CLS e massi **DIFESA AL PIEDE** No La scogliera si presenta in buono stato di conservazione, senza particolari segni di erosione né problemi strutturali **STATO** Grado di integrità strutturale: Grado di efficienza: **DELL'OPERA** 1 1 A metà dello sviluppo longitudinale della scogliera si rileva la presenza di una piccola soglia in massi a secco (Fig.4). L'opera in oggetto risulta essere stata realizzata nell'ambito dell'intervento di "Sistemazione idraulica del Torrente Re nel centro abitato di Inzino mediante recupero e risanamento di opere di urbanizzazione primaria (2006)". L'intervento, nel suo complesso, ha comportato un investimento da parte del Comune (somme a **NOTE** disposizione dell'amministrazione) di € 305.000,00.

Si sottolinea infine che l'area artigianale posta in sinistra idrografica definisce un significativo restringimento della sezione idraulica il ché potrebbe essere da ostacolo al normale deflusso della corrente. Si segnala pertanto che esiste una interferenza

FOTO

Fig.1: Vista della scogliera in dx verso monte

Fig.2: Vista della scogliera verso valle

Fig.3: Particolare di un tratto dell'opera

Fig.4: Particolare della soglia sottesa dalla scogliera







Fig.3: Vista del muro d'argine appena a valle del ponte INZ













Fig.3: Vista del ponte da monte verso valle























FOTO


Fig.3: Vista laterale del muro d'argine in sx

















FOTO

Fig.3: Particolare della soglia e dell'alveo rivestito presente a monte



Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti Bacino idrico Corso d'acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice Inzino Inzino Gardone V.T. 12.07.2012 Opera di presa **INZ038 TIPOLOGIA** Opera di presa MATERIALI CLS e ferro L'opera di presa si presenta in cattivo stato di conservazione. **STATO** Grado di integrità strutturale: Grado di efficienza: **DELL'OPERA** 2 2 **NOTE FOTO**

Fig.1: Vista frontale dell'opera di presa

Fig.2: Particolare della griglia di presa in ferro

