

MUL005  
M: 2  
E: 3

MUL003  
M: 3  
E: 2

MUL004  
M: 1  
E: 2

MUL002  
M: 1  
E: 1


MUL001  
M: 1  
E: 1

**LEGENDA ETICHETTE**  
**MUL... = Codice Opera**  
**M: . = Grado d'Integrità strutturale dell'Opera**  
 - 4 = Opera Distrutta completamente o parzialmente  
 - 3 = Opera in Cattive condizioni  
 - 2 = Opera in Buone condizioni  
 - 1 = Opera in Ottime condizioni  
**E: . = Grado di Efficienza dell'Opera**  
 - 3 = Opera Non Efficiente  
 - 2 = Opera Poco Efficiente  
 - 1 = Opera Efficiente



**STUDIO IDROGEOLOGICO  
 A SCALA DI SOTTOBACINO  
 IDROGRAFICO DELLA  
 VALLE TROMPIA**

**TORRENTE VALLE MULINO**



**TAV. 5.08**  
**ELAB. MUL02-I**

**SCALA**  
**1:2.500**

**Opere esistenti**

- Legenda**
- Ponti
  - Opere Trasversali
  - Opere Longitudinali
  - Tombinamenti
  - Opere di versante
  - Dissesti

**GRUPPO TECNICO DI LAVORO:**  
 Dott. Geol. LUCA ALBERTELLI - COGEO Snc -  
 Ing. LUCA CAMPANA  
 Ing. SIMONE BONETTI  
 Dott. Geol. LAMBERTO LUCIANO GRIFFINI  
 Ing. NICOLA MUSATI