





**STUDIO IDROGEOLOGICO
A SCALA DI SOTTOBACINO
IDROGRAFICO DELLA
VALLE TROMPIA**

TORRENTE CANNONE



TAV. 5.19
ELAB. CAN03-I

SCALA
1:6.000

**Inventario dei fenomeni
franosì - GeolFFI**

- Legenda**
- | | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Punto identificativo franoso | Conoidi |
| Frane lineari | Conoidi |
| Arece di frana | Stato Frane |
| 1 - Crollo/Ribaltamento | N.D. |
| 2 - Scivolamento rotaz./trasl. | Attivo/Riattiv./Sosp. |
| 4 - Colamento lento | Quiescente |
| 5 - Colamento rapido | Relitto |
| 7 - Complesso | |
| 8 - DGPV | |
| Arece soggette a: | |
| 9 - Crolli/ribaltamenti diffusi | |
| 11 - Frane superficiali diffuse | |

GRUPPO TECNICO DI LAVORO:
Dott. Geol. LUCA ALBERTELLI - COGEO Snc -
Ing. LUCA CAMPANA
Ing. SIMONE BONETTI
Dott. Geol. LAMBERTO LUCIANO GRIFFINI
Ing. NICOLA MUSATI