



**REGIONE
LOMBARDIA**



**Comunità Montana
di Valle Trompia**

Via Giacomo Matteotti n. 327
25063 Gardone Val Trompia (BS)
tel. 030/833741 - fax. 030/8910999
info@cm.valletrompia.it - C.F. 83001710173



**PROVINCIA DI
BRESCIA**

**STUDIO IDROGEOLOGICO
A SCALA DI SOTTOBACINO IDROGRAFICO
DELLA VALLE TROMPIA**

OGGETTO:

OPERE ESISTENTI

TAV. 05.23

**ELAB CLO02
- Allegati-**

RESPONSABILI TECNICI:

Ing. LUCA CAMPANA

Dott. Geol. LUCA ALBERTELLI


GRUPPO TECNICO DI LAVORO:

Ing. SIMONE BONETTI

Ing. NICOLA MUSATI

Dott. Geol. LAMBERTO LUCIANO GRIFFINI

Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti

| Bacino idrico | Corso d'acqua | Comune | Data rilievo | Tipologia | Codice |
|---|--|--|---|-----------------|---------------|
| Closura | Closura | Collio | 04.07.2013 | Dissesto | CLO001 |
|  | |  | | | |
| TIPOLOGIA | Dissesto | | | | |
| DESCRIZIONE | Frana per scivolamento della coltre detritico-colluviale legata alla saturazione dei terreni in concomitanza degli eventi meteorici dell'aprile 2013. La conseguente colata di fango e di materiale detritico ha, per un primo tratto, scavato un nuovo compluvio e poi si è mossa per circa 500 ml lungo l'alveo esistente caratterizzato dalla presenza di piccole soglie realizzate con tronchi di abete. | | | | |
| FOTO |  <p style="text-align: center;">Fig 1: Vista corpo principale frana</p> | |  <p style="text-align: center;">Fig 2: Nicchia di distacco</p> | | |
| |  <p style="text-align: center;">Fig 3: Vista dal piede della frana</p> | |  <p style="text-align: center;">Fig 4: Colata</p> | | |

FOTO



Fig 5: Alveo esistente non interessato dalla colata



Fig 6: Colata



Fig 7: Tratto di strada interessato dalla colata



Fig 6: Alveo interessato dalla colata



Fig 7: Alveo interessato dalla colata



Fig 8: Alveo interessato dalla colata