



**STUDIO IDROGEOLOGICO  
A SCALA DI SOTTOBACINO  
IDROGRAFICO DELLA  
VALLE TROMPIA**

---

**TORRENTE GAMBIDOLO**

---

<b>TAV. 5.01</b>	<b>SCALA</b>
ELAB. GAM02-I	1:1.500

---

**Opere esistenti**

---

**Legenda**

- Ponti
- Opere Trasversali
- Opere Longitudinali
- Tombinamenti
- Opere di versante
- Dissesti

---

**LEGENDA ETICHETTE**

GAM... = Codice Opera

M: . = Grado d'Integrità strutturale dell'Opera

- 4 = Opera Distrutta completamente o parzialmente
- 3 = Opera in Cattive condizioni
- 2 = Opera in Buone condizioni
- 1 = Opera in Ottime condizioni

E: . = Grado di Efficienza dell'Opera

- 3 = Opera Non Efficiente
- 2 = Opera Poco Efficiente
- 1 = Opera Efficiente

---

**GRUPPO TECNICO DI LAVORO:**

Dott. Geol. LUCA ALBERTELLI - COGEO Snc -  
Ing. LUCA CAMPANA  
Ing. SIMONE BONETTI  
Dott. Geol. LAMBERTO LUCIANO GRIFFINI  
Ing. NICOLA MUSATI