


LEGENDA ETICHETTE
 GOB... = Codice Opera
 M: = Grado d'Integrità strutturale dell'Opera
 - 4 = Opera Distrutta completamente o parzialmente
 - 3 = Opera in Cattive condizioni
 - 2 = Opera in Buone condizioni
 - 1 = Opera in Ottime condizioni
 E: = Grado di Efficienza dell'Opera
 - 3 = Opera Non Efficiente
 - 2 = Opera Poco Efficiente
 - 1 = Opera Efficiente



**STUDIO IDROGEOLOGICO
 A SCALA DI SOTTOBACINO
 IDROGRAFICO DELLA
 VALLE TROMPIA**

TORRENTE GOBBIA



TAV. 5.16
 ELAB. GOB02-IV

SCALA
 1:2.500

Opere esistenti

- Legenda**
- Ponti
 - Opere Trasversali
 - Opere Longitudinali
 - Tombinamenti
 - Opere di versante
 - Dissesti

GRUPPO TECNICO DI LAVORO:
 Dott. Geol. LUCA ALBERTELLI - COGEO Snc -
 Ing. LUCA CAMPANA
 Ing. SIMONE BONETTI
 Dott. Geol. LAMBERTO LUCIANO GRIFFINI
 Ing. NICOLA MUSATI