



**STUDIO IDROGEOLOGICO  
A SCALA DI SOTTOBACINO  
IDROGRAFICO DELLA  
VALLE TROMPIA**

---

**TORRENTE GOMBIERA**

---

<b>TAV. 5.14</b>	<b>SCALA</b>
ELAB. GOM02-I	1:2.000

---

**Opere esistenti**

---

**Legenda**

- Ponti
- Opere Trasversali
- Opere Longitudinali
- Tombinamenti
- Opere di versante
- Dissesti

---

**LEGENDA ETICHETTE**  
**GOM...** = Codice Opera  
**M: .** = Grado d'Integrità strutturale dell'Opera  
 - 4 = Opera Distrutta completamente o parzialmente  
 - 3 = Opera in Cattive condizioni  
 - 2 = Opera in Buone condizioni  
 - 1 = Opera in Ottime condizioni  
**E: .** = Grado di Efficienza dell'Opera  
 - 3 = Opera Non Efficiente  
 - 2 = Opera Poco Efficiente  
 - 1 = Opera Efficiente

---

**GRUPPO TECNICO DI LAVORO:**  
 Dott. Geol. LUCA ALBERTELLI - COGEO Snc -  
 Ing. LUCA CAMPANA  
 Ing. SIMONE BONETTI  
 Dott. Geol. LAMBERTO LUCIANO GRIFFINI  
 Ing. NICOLA MUSATI