




**STUDIO IDROGEOLOGICO
A SCALA DI SOTTOBACINO
IDROGRAFICO DELLA
VALLE TROMPIA**

TORRENTE GOMBIERA



TAV. 5.14	SCALA
ELAB. GOM02-III	1:2.000

Opere esistenti

Legenda

- Ponti
- Opere Trasversali
- Opere Longitudinali
- Tombinamenti
- Opere di versante
- Dissesti

LEGENDA ETICHETTE
GOM... = Codice Opera
M: = Grado d'Integrità strutturale dell'Opera
 - 4 = Opera Distrutta completamente o parzialmente
 - 3 = Opera in Cattive condizioni
 - 2 = Opera in Buone condizioni
 - 1 = Opera in Ottime condizioni
E: = Grado di Efficienza dell'Opera
 - 3 = Opera Non Efficiente
 - 2 = Opera Poco Efficiente
 - 1 = Opera Efficiente

GRUPPO TECNICO DI LAVORO:
 Dott. Geol. LUCA ALBERTELLI - COGEO Snc -
 Ing. LUCA CAMPANA
 Ing. SIMONE BONETTI
 Dott. Geol. LAMBERTO LUCIANO GRIFFINI
 Ing. NICOLA MUSATI