








STUDIO IDROGEOLOGICO
A SCALA DI SOTTOBACINO
IDROGRAFICO DELLA
VALLE TROMPIA

TORRENTE MOLINORSO



TAV. 5.04
ELAB. MOL02-III

SCALA
1:2.500

Opere esistenti

Legenda

 Ponti

 Opere Trasversali

 Opere Longitudinali

 Tombinamenti

 Opere di versante

 Dissesti

LEGENDA ETICHETTE

MOL... = Codice Opera

M: . = Grado d'Integrità strutturale dell'Opera

- 4 = Opera Distrutta completamente o parzialmente

- 3 = Opera in Cattive condizioni

- 2 = Opera in Buone condizioni

- 1 = Opera in Ottime condizioni

E: . = Grado di Efficienza dell'Opera

- 3 = Opera Non Efficiente

- 2 = Opera Poco Efficiente

- 1 = Opera Efficiente

GRUPPO TECNICO DI LAVORO:

Dott. Geol. LUCA ALBERTELLI - COGEO Snc -

Ing. LUCA CAMPANA

Ing. SIMONE BONETTI

Dott. Geol. LAMBERTO LUCIANO GRIFFINI

Ing. NICOLA MUSATI