









**STUDIO IDROGEOLOGICO
A SCALA DI SOTTOBACINO
IDROGRAFICO DELLA
VALLE TROMPIA**

TORRENTE REDOCLA



TAV. 5.15
ELAB. RED02-III

SCALA
1:2.000

Opere esistenti

Legenda

-  Ponti
-  Opere Trasversali
-  Opere Longitudinali
-  Tombinamenti
-  Opere di versante
-  Dissesti

LEGENDA ETICHETTE
RED... = Codice Opera
M: . = Grado d'Integrità strutturale dell'Opera

- 4 = Opera Distrutta completamente o parzialmente
- 3 = Opera in Cattive condizioni
- 2 = Opera in Buone condizioni
- 1 = Opera in Ottime condizioni

E: . = Grado di Efficienza dell'Opera

- 3 = Opera Non Efficiente
- 2 = Opera Poco Efficiente
- 1 = Opera Efficiente

GRUPPO TECNICO DI LAVORO:
Dott. Geol. LUCA ALBERTELLI - COGEO Snc -
Ing. LUCA CAMPANA
Ing. SIMONE BONETTI
Dott. Geol. LAMBERTO LUCIANO GRIFFINI
Ing. NICOLA MUSATI