


**LEGENDA ETICHETTE**  
 TRG... = Codice Opera  
 M: = Grado d'Integrità strutturale dell'Opera  
 - 4 = Opera Distrutta completamente o parzialmente  
 - 3 = Opera in Cattive condizioni  
 - 2 = Opera in Buone condizioni  
 - 1 = Opera in Ottime condizioni  
 E: = Grado di Efficienza dell'Opera  
 - 3 = Opera Non Efficiente  
 - 2 = Opera Poco Efficiente  
 - 1 = Opera Efficiente



**STUDIO IDROGEOLOGICO  
 A SCALA DI SOTTOBACINO  
 IDROGRAFICO DELLA  
 VALLE TROMPIA**

**TORRENTE TRONTO (Gardone)**



**TAV. 5.13**  
 ELAB. TRG02-IV

**SCALA**  
 1:2.500

**Opere esistenti**

- Legenda**
- Ponti
  - Opere Trasversali
  - Opere Longitudinali
  - Tombinamenti
  - Opere di versante
  - Dissesti

**GRUPPO TECNICO DI LAVORO:**  
 Dott. Geol. LUCA ALBERTELLI - COGEO Snc -  
 Ing. LUCA CAMPANA  
 Ing. SIMONE BONETTI  
 Dott. Geol. LAMBERTO LUCIANO GRIFFINI  
 Ing. NICOLA MUSATI