


**STUDIO IDROGEOLOGICO
A SCALA DI SOTTOBACINO
IDROGRAFICO DELLA
VALLE TROMPIA**

TORRENTE ZERLO



**TAV. 5.03
ELAB. ZER02-II** **SCALA
1:2.000**

Opere esistenti

- Legenda**
- Ponti
 - Opere Trasversali
 - Opere Longitudinali
 - Tombinamenti
 - Opere di versante
 - Dissesti

LEGENDA ETICHETTE
ZER... = Codice Opera
M: = Grado d'Integrità strutturale dell'Opera
 - 4 = Opera Distrutta completamente o parzialmente
 - 3 = Opera in Cattive condizioni
 - 2 = Opera in Buone condizioni
 - 1 = Opera in Ottime condizioni
E: = Grado di Efficienza dell'Opera
 - 3 = Opera Non Efficiente
 - 2 = Opera Poco Efficiente
 - 1 = Opera Efficiente

GRUPPO TECNICO DI LAVORO:
 Dott. Geol. LUCA ALBERTELLI - COGEO Snc -
 Ing. LUCA CAMPANA
 Ing. SIMONE BONETTI
 Dott. Geol. LAMBERTO LUCIANO GRIFFINI
 Ing. NICOLA MUSATI