


STUDIO IDROGEOLOGICO
A SCALA DI SOTTOBACINO
IDROGRAFICO DELLA
VALLE TROMPIA

TORRENTE ZERLO



TAV. 5.03
ELAB. ZER02-III

SCALA
1:2.000

Opere esistenti

- Legenda**
- Ponti
 - Opere Trasversali
 - Opere Longitudinali
 - Tombinamenti
 - Opere di versante
 - Dissesti

- LEGENDA ETICHETTE**
ZER... = Codice Opera
M: . = Grado d'Integrità strutturale dell'Opera
- 4 = Opera Distrutta completamente o parzialmente
- 3 = Opera in Cattive condizioni
- 2 = Opera in Buone condizioni
- 1 = Opera in Ottime condizioni
E: . = Grado di Efficienza dell'Opera
- 3 = Opera Non Efficiente
- 2 = Opera Poco Efficiente
- 1 = Opera Efficiente

GRUPPO TECNICO DI LAVORO:
Dott. Geol. LUCA ALBERTELLI - COGEO Snc -
Ing. LUCA CAMPANA
Ing. SIMONE BONETTI
Dott. Geol. LAMBERTO LUCIANO GRIFFINI
Ing. NICOLA MUSATI